

1211291 Vejsyn - Vædderen

Sendt af Preben Rasmussen den 20-11-2025

Hoved:

Bygherre

Hvem er bygherren

Delstrækning

Hvilken delstrækning er der tale om

Deltagere

Hvem er deltagerne på vejsynet

Svar

Egedal Fjernvarme A/S

EGEF-Proj185 - Vejetape 12.2.6 Vædderen

Brian holcbech GF. Rudi Westergaard GF. Benno Lundborg Nk. Anne-Sofie Egedal Fjernvarme. Preben Rasmussen Norsyn.

Generelle forhold:

Generel kommentar

Kommentarer der omhandler hele vejsynet

Svar

aflevering af vædderen til grundejer og bygherre.
Der skal fugesand på når vejrliget tillader det .
Grønne område tjekkes til foråret om der skal Eftersås.
Lidt opretning af fliser pågår hurtigt muligt - men ellers er det pænt arbejde med belægning og muld.
Asfalt skal forsegles ved indkørsel hurtigst muligt.

Kommentarer:

Punkt 1

Bemærkning

Svar

Vejbrønde skal oprensnes efter behov - der er jord i mange af dem.

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.



14-11-2025 08:06:37



14-11-2025 08:11:23

Punkt 1

Bemærkning

Muld arbejde er generelt pænt retableret ,men det skal gæses efter for lunke.

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.



14-11-2025 08:09:10



14-11-2025 08:20:49



14-11-2025 08:24:45



14-11-2025 08:25:29

Punkt 2

Bemærkning

Fliser gæses efter de vipper nogen steder jord og muld skræbes af , og fugesand på efter opretning.

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.



14-11-2025 08:05:58



14-11-2025 08:13:03



14-11-2025 08:16:37



14-11-2025 08:26:00



14-11-2025 08:35:42



14-11-2025 08:38:56

Punkt 3
Bemærkning

Skure repareres hvor vi har ramt dem .

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.
Pas på det ikke drypper på fliserne .



14-11-2025 08:27:14



14-11-2025 08:37:27



20-11-2025 08:05:49

Punkt 4
Bemærkning

Andre har kørt og saltet og beboer har smidt søm og herregårds
sten for at der ikke skal cykles i muldjorden.

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.



20-11-2025 08:06:59

Punkt 5
Bemærkning

Ved nr. 44 skal der fliser.
Og lidt længere nede også.

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.



20-11-2025 08:12:20



20-11-2025 08:13:57



20-11-2025 08:15:01

Punkt 6
Bemærkning

Alarm skabe skiftes til de rigtige grønne skabe .
Og det ved indkørslen rykkes ..

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.



20-11-2025 08:14:35



20-11-2025 08:29:55

Punkt 7
Bemærkning

Gammel brønd fundet ,hvor der var fyldt jord til top.
Grundejerforeningen melder tilbage om hvad der skal ske med den.

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.



20-11-2025 08:17:40

Punkt 8
Bemærkning

Opretning fliser her .

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.



20-11-2025 08:18:13

Punkt 9
Bemærkning

Asfalt mangler her.

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.



20-11-2025 08:24:37



20-11-2025 08:24:48



20-11-2025 08:25:23

Punkt 10
Bemærkning

Forsegles her

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.



20-11-2025 08:24:37



20-11-2025 08:25:21

Punkt 11
Bemærkning

Nordkysten tjekker billeder her for at bekræfte at det ikke er dem der har ødelagt dem.

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.



20-11-2025 08:30:16



20-11-2025 08:30:25